

Minimikrav på kontrollprogram för oljeavskiljare i Håbo kommun

1. **Provtagning** av utgående spillvatten efter oljeavskiljare behöver göras, när ni som verksamhet eller tillsynsmyndigheten bedömer att det föreligger behov

2. **Kontroll**
 - av att nivå- och slamlarm fungerar
 - av att automatiska avstängningsventilen fungerar
 - av slam- och oljeskiktets tjocklek
 - av när tömning behöver göras
 - av koalenscensfilter och om filtret behöver rengöras
 - av att vattennivåerna ligger i våg framför och bakom eventuella skärmar och koalenscensfilter
 - att avfettningsmedel och fordonsmedel inte skadar slam- och oljeavskiljarens funktion.
 - att handlingsplan vid olycksfall finns

3. Journalföring

I journalen ska det framgå:

- antalet tömningar av oljeavskiljare
- tömningsentreprenör
- den volym som har tömts ur oljeavskiljaren
- om oljeavskiljaren efter heltömning har återfyllts
- om larmen fungerar
- hur ofta koalenscensfilter behöver rengöras
- olycksfall

Journalerna ska sparas i 5 år och ska finnas tillgängliga vid tillsynsbesök

4. Besiktning var 5:e år

- besiktning enligt standarden SS-EN-858 ska ske var 5:e år

POSTADRESS	TELEFON VÄXEL	ORG.NR	HEMSIDA	E-POST
746 80 BÅLSTA	0171-525 00	212000-0241	www.habo.se	kommun@habo.se
BESÖKSADRESS	TELEFAX			
Centrumleden 1	0171-563 33			